Hebel-Schneidemaschine 562





- Stabiler Metalltisch mit abgerundeten Kanten und rutschfesten Gummifüßen für einen sicheren Stand
- · Praktische Griffmulden
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch mit mm-Teilung entlang der Schneidkante erleichtern die Ausrichtung des Schnittgutes
- · Ergonomisch geformter Handgriff
- Am Vollstahl-Messerrücken verschraubtes Obermesser aus Solinger Stahl, geschliffen und gehärtet - nachschleifbar
- Verschraubtes Untermesser aus Solinger Stahl, geschliffen und gehärtet
- · Hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen
- Stabiler Messerrücken aus Vollstahl für eine optimale Führung des angeschraubten Obermessers
- Einzigartige Sicherheitsautomatik für freie Sicht auf die Schnittkante
- Automatische, abschaltbare Pressung zum komfortablen Schneiden druckempfindlicher Materialien
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala für einen exakten 90°-Schnitt
- Verstellbarer Rückanschlag in Führungsnuten zur schnellen Formatfindung - auf beiden Winkelanlagen und dem Vordertisch einsetzbar
- Vordertisch mit magnetischer Steckverbindung für mehr Arbeitsfläche.
- Exakte Schmalstreifen-Schneidevorrichtung zum Schneiden extra feiner Streifen
- Präzise Laserlicht-Schnittandeutung für professionelle Schneideergebnisse



Professioneller Einsatz:

Rationelles Arbeiten mit exaktem Schnitt



Schnittlänge 360 mm



Schnitthöhe 3,5 mm



Schnitthöhe 35 Blatt



Tischgröße Außenmaß 460 x 490 mm



GS DGUV geprüft



Ausgereifte Sicherheitsautomatik gibt zuverlässigen Schutz und freie Sicht auf die Schnittkante



Präzise Laserlicht-Schnittandeutung sorgt für professionelle Schneideergebnisse



Erweiterte Garantie von 5 Jahren (ausgenommen Verschleißteile)



German Engineering by Dahle





Hebel-Schneidemaschine 562



Automatische, abschaltbare Pressung macht das Schneiden von druckempfindlichen Materialien komfortabel



Ausgereifte Sicherheitsautomatik gibt zuverlässigen Schutz und freie Sicht auf die Schnittkante



Vordertisch mit magnetischer Steckverbindung für mehr Arbeitsfläche

